

## DMV11



### Kryteria:

- Uszkodzenia mechaniczne
- Korozja
- Problem z identyfikacją

**Czerwona** ramka → zwrot nie akceptowalny

**Zielona** ramka → zwrot akceptowalny

### Organisatorische Daten

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części DMV11		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmieniał Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 11.12.2015	Wersja 3.1	Strona 1 z 4

## Kryteria: Uszkodzenie mechaniczne



Zniekształcenia korpusu zaworu  
→ zwrot nie akceptowalny



Podważony kołpak ochronny i odcięty kabel.  
→ zwrot akceptowalny



Brakująca nasadka ochronna  
→ zwrot akceptowalny

Organisatorische Daten				
Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części DMV11		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmieniał Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 11.12.2015	Wersja 3.1	Strona 2 z 4

## Kryteria: korozja



Korozja korpusu zaworu biodiesla  
→ zwrot nie akceptowalne

### Organisatorische Daten

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części DMV11		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmieniał Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 11.12.2015	Wersja 3.1	Strona 3 z 4

## Kryteria: nie identyfikowalności

Kolejność identyfikacji:

- Numer fabryczny (zaczynający się na 1467...) znajdujący się na części.
- Numer Bosch Exchange (zaczynające się na R281..) znajdujący się na części.
- Numer Bosch Exchange (zaczynające się od 0986...) znajdujący się na opakowaniu.



### Organisatorische Daten

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części DMV11		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmieniał Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 11.12.2015	Wersja 3.1	Strona 4 z 4