


## Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP



### Kryteria:

- kompletność / rozmontowanie
- uszkodzenia mechaniczne
  - obudowy i gwintów
- uszkodzenia kabli
- uszkodzenia przyłączy elektrycznych
- korozja / część pomalowana / utleniona obudowa
- możliwość identyfikacji numeru części
- do identyfikacji służy jedynie numer z części i na jego podstawie można zaakceptować produkt


**Czerwona** obwódka → niedopuszczalne  
**Zielona** obwódka → dopuszczalne

Informacje				
Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 1 z 8

Kryterium: kompletność / rozmontowanie




Brak nakrętki → dopuszczalne




Brak zaworów nadmiarowych → dopuszczalne  
(Wskazówka: zamontować korki zaślepiające / Back in Box)

## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 2 z 8



Brak przyłączy rurkowych → dopuszczalne



Brak zaworu DMV11 → niedopuszczalne


## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 3 z 8

## Kryterium: uszkodzenia mechaniczne



Uszkodzenia obudowy → dopuszczalne




Uszkodzenia gwintów → dopuszczalne

### Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 4 z 8

## Kryterium: uszkodzenia kabli



Uszkodzenia kabli, np. zdarta osłona,  
nacięcia, prowizoryczne naprawy  
→ dopuszczalne



Kabel złączony opaską zaciskową  
→ dopuszczalne



Kabel zmodyfikowany  
→ dopuszczalne



Kabel uszkodzony przy DMV 10  
→ dopuszczalne

## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmieniał Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 5 z 8

## Kryterium: uszkodzenia przyłączy elektrycznych




Połamana wtyczka → dopuszczalne




Uszkodzone piny → dopuszczalne



Nieznacznie uszkodzona wtyczka max 2mm → dopuszczalne



Brak złączy → dopuszczalne



Uszkodzona wtyczka → dopuszczalne

## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 6 z 8

Kryterium: korozja / część pomalowana / utleniona obudowa



korozja → dopuszczalne



utleniona obudowa  
→ dopuszczalne



część pomalowana  
→ dopuszczalne

## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 7 z 8

## Kryterium: możliwość identyfikacji numeru części

Umożliwia to tabliczka z numerem Bosch i/lub producenta pojazdu OE(S)

Możliwości identyfikacji:

- Numer producenta BOSCH (zaczynający się od 0 460, 0 470) na części lub
- Numer producenta pojazdu OE(S) na części lub
- Numer części zamiennej Bosch (zaczynający się np. od 0 986 440, 444..) na części lub

Pomocniczo:

- Numer części zamiennej Bosch (zaczynający się np. od 0 986 440, 444..) na pudełku



Numer części zapisany numerami wytłoczonymi lub wygrawerowanymi elektrycznie – brak oryginalnego oznakowania Bosch → niedopuszczalne

## Informacje

Mistrz	System CoremanNet	Rodzaj części Pompa wtryskowa rozdzielaczowa VE, VP		
Planista	Opis Kryteria zwrotu			
Zmienił Zbigniew Pilewski	Odpowiedzialny za produkt	Data 21.05.2014	Wersja 3.2	Strona 8 z 8